ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО

№ 322-04-1561ц

от 21.05.2021

Касательно:

изменений к Руководству по техническому наблюдению за постройкой судов, 2021, № 2-030101-042 в связи с внедрением новой ревизии унифицированного требования (УТ) МАКО М79 (Rev.1 Feb 2020)

Объект(ы) наблюдения:

суда и морские сооружения в постройке

Дата вступления в силу:

Действует до:

Действие продлено до:

01.07.2021

Отменяет/изменяет/дополняет циркулярное письмо №

1 + 2

OT

Количество страниц:

Приложения:

Приложение 1: информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом

Приложение 2: текст изменений к Руководству по техническому наблюдению за постройкой судов

Генеральный директор

К.Г. Пальников

Текст ЦП:

Настоящим информируем, что в Руководство по техническому наблюдению за постройкой судов вносятся изменения, приведенные в приложениях к настоящему циркулярному письму.

Необходимо выполнить следующее:

- 1. Довести содержание настоящего циркулярного письма до сведения инспекторского состава подразделений РС, вовлеченного в процесс технического наблюдения за постройкой судов.
- 2. Применять положения настоящего циркулярного письма при осуществлении технического наблюдения за постройкой судов, контракт на постройку которых заключен 01.07.2021 года или после этой даты.

Перечень измененных и/или дополненных пунктов/глав/разделов:

пункт 3.3.4.3.7

Исполнитель:

Румянцев А.В.

322

+7 (812) 380-20-74

Система «Тезис» № 21-120065

Информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом (для включения в Перечень изменений к соответствующему Изданию РС)

Nº	Изменяемые	Информация по изменениям	№ и дата	Дата
	пункты/главы/разделы		циркулярного	вступления в
			письма,	силу
			которым	
			внесены	
			изменения	
1	Пункт 3.3.4.3.7	Уточнено требование к	322-04-1561ц	01.07.2021
		проверке систем экстренной	от 21.05.2021	
		отдачи троса буксирных		
		лебедок с учетом УТ МАКО		
		M79 (Rev.1 Feb 2020)		

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАБЛЮДЕНИЮ ЗА ПОСТРОЙКОЙ СУДОВ, 2021,

НД № 2-030101-042

3 УСТРОЙСТВА, ОБОРУДОВАНИЕ И СНАБЖЕНИЕ

Пункт 3.3.4.3.7 заменяется следующим текстом:

«.7 отдача буксирного троса при максимальной нагрузке на гаке с помощью устройства автоматического контроля предельных углов крена.

Для систем экстренной отдачи троса буксирных лебедок, которые используются на буксирных судах в непосредственной близости к берегу, в портах или терминалах, включая суда, обычно не предназначенные для буксировочных операций в поперечном направлении:

полный спектр функций системы экстренной отдачи должен быть проверен в составе пуско-наладочных испытаний на судне во исполнение требований инспектора РС. Испытание проводится либо во время испытания тягового усилия на швартовах, либо путем применения нагрузки буксирного троса к опорному пункту на палубе буксира, который сертифицирован на соответствующую нагрузку;

если характеристики лебедки были ранее подтверждены в соответствии с 6.6.3.1 части IX «Механизмы» Правил классификации и постройки, нагрузка, прилагаемая в ходе испытаний установки, должна составлять по крайней мере наименьшее значение из 30 % максимальной расчетной нагрузки или 80 % тягового усилия на швартовах;».